

(注意) 五級機は、1, 2, 3, 4, 6の5問を解答のこと。(配点 各問100, 総計500)  
 五級内は、2, 3, 5, 6 の4問を解答のこと。(配点 各問100, 総計400)

1 (一) ガスタービンの特徴を述べた次の文の [ ] の中の⑦～⑩に適合する字句を記せ。

- (1) ディーゼル機関に比べて構造が [⑦] で、部品の数も [⑧] い。
- (2) ディーゼル機関に比べて潤滑油の消費量が [⑨] い。
- (3) ディーゼル機関に比べて回転速度が [⑩] い。
- (4) ディーゼル機関に比べて同一の出力であれば [⑪] 化できる。

(二) ガスタービンの始動機(スタータ)に関する次の問い合わせに答えよ。

- (1) 始動機には、どのようなものが用いられるか。(2つあげよ。)
- (2) 始動機が回転させるのは、ガスタービンのどの部分か。

2 (一) ディーゼル機関の計測に関する次の問い合わせに答えよ。

- (1) 上死点隙間は、どのようにして計測するか。
- (2) クランクピニオン軸受の油隙間は、どのようにして計測するか。

(二) ディーゼル機関に関する次の(1)及び(2)の用語をそれぞれ説明せよ。

- (1) 機械損失と機械効率
- (2) 図示熱効率と正味熱効率

3 (一) 図は、ディーゼル機関のシリンダを示す。図に関する次の問い合わせに

答えよ。

- (1) ④は、冷却水の入口か、それとも出口か。
- (2) ①及び②の部分に使用されるガスケットの材料は、それぞれ何か。
- (3) ライナ内面上部③が、僅かにラッパ状に広げてあるのは、なぜか。

図は著作権の関係から  
掲載することができません。

(二) ディーゼル機関に関する次の問い合わせに答えよ。

- (1) 運転中、排気温度が高くなるのは、どのような場合か。
- (2) 排気温度が高過ぎるまま運転すると、どのような害があるか。

4(+) ディーゼル機関の始動弁に関する次の問い合わせに答えよ。

- (1) 機関に始動弁を取り付けた後、片締めなどの取付け不良のないことを、どのようにして確認するか。
- (2) 機関に取り付けられた始動弁が、さびやすいのは、なぜか。
- (3) 機関の始動後、始動弁が漏れているかどうかは、どのようにして知るか。

(二) 主ボイラの気釀の場合、次の⑦～⑨の弁の中で開いておく弁は、どれか。1つあげよ。

- ⑦ 水面吹出し弁
- ⑧ 空気抜き弁
- ⑨ 蒸気止め弁
- ⑩ 安全弁

(三) 主ボイラの逆火(バックファイヤ)を防止するための点火の方法について述べた次の文の中で、正しいものは、どれか。1つあげよ。

- ⑦ 風路のダンパを閉じて点火する。
- ⑧ 炉内の熱で自然点火する。
- ⑨ 水分の多い燃料を使用して点火する。
- ⑩ 炉内のガスを排除して点火する。

5(+) ディーゼル機関の始動弁に関する次の問い合わせに答えよ。

- (1) 機関に始動弁を取り付けた後、片締めなどの取付け不良のないことを、どのようにして確認するか。
- (2) 機関に取り付けられた始動弁が、さびやすいのは、なぜか。
- (3) 機関の始動後、始動弁が漏れているかどうかは、どのようにして知るか。

(二) ディーゼル機関の主軸受に関する次の文の中で、正しいものは、どれか。1つあげよ。

- ⑦ 各メタルの摩耗量が均一でないと、各シリンダの排気温度も不均一になる。
- ⑧ 下メタルの背面と軸受台との間には、クッション用に僅かな隙間を設ける。
- ⑨ メタルを新替えた場合は、クランクアーム開閉量を計測する。
- ⑩ 下メタルを取り出す場合は、まずクランク軸を取り外す。

5 (三) ディーゼル機関が始動しない場合の原因について述べた次の文の中で、適当でないものは、どれか。1つあげよ。

- (7) 始動空気圧が不足している。
- (1) 寒冷地において機関の暖機が不十分である。
- (ウ) シリンダヘッド(シリンダカバー)の安全弁の調整が不良である。
- (エ) 燃料噴射弁のプライミングが不十分である。

6 (一) プロペラに発生する故障を4つあげ、その故障の原因をそれぞれ1つずつ記せ。

- (二) 海水潤滑式船尾管に用いられるプロペラ軸のスリーブに関して、次の問い合わせに答えよ。
- (1) スリーブは、どのようにして軸に取り付けるか。
  - (2) スリーブを取り付けると、どのような利点があるか。
  - (3) グランドパッキン部のスリーブが摩耗するのを少なくするため、どのような注意が必要か。

(配点 各問100, 総計300)

1(一) 図は、プランジャポンプ装置の略図である。図に関する次の問い合わせに答えよ。

- (1) ⑦の上部(⑦の部分)には、何が入っているか。  
また、⑦の役目は、何か。
- (2) 弁③の役目は、何か。
- (3) 図の状態からプランジャが上方向に移動すると、弁①、②及び③はそれぞれどのような作動をするか。

図は著作権の関係から  
掲載することができません。

(二) フルオロカーボン(フロン)ガス圧縮式冷凍装置に関する次の文の [ ] の中の⑦～⑩に適合する字句を、下記①～⑯の語群の中から選べ。

- (1) 冷媒中に空気が混入した場合、凝縮器内の圧力は [⑦] くなり、圧縮機の運転に要する動力の [①] を招き、また、冷凍機の能力は、[⑨] する。
- (2) 空気が混入すると、[⑩] の混入を伴うことが多く、その結果、混入した⑩が [⑪] 弁で氷結する原因となる。

語群:	① 水 分	② 噴 気	③ 膨 張	④ 凝 縮	⑤ 低
	⑥ 低 下	⑦ 增 加	⑧ 上 下	⑨ 安 全	⑩ 高
	⑪ 吸 込	⑫ 排 気	⑬ 向 上	⑭ 過 热	

2(一) 図は、誘導電動機の回転子の略図である。図に関する次の問い合わせに答えよ。

- (1) ⑦の溝には何が入っているか。
- (2) ①の名称は、何か。
- (3) ⑨の役目は、何か。
- (4) これは、何形の誘導電動機の回転子か。

図は著作権の関係から  
掲載することができません。

2(口) 電気に関する次の文の中で、正しくないものは、どれか。1つあげよ。

- (ア) 同期発電機の周波数は、一般に kHz(キロヘルツ)で表す。
- (イ) 同期発電機の容量は、一般に kVA(キロボルトアンペア)で表す。
- (ウ) 蓄電池の容量は、一般に Ah(アンペア時)で表す。
- (エ) 絶縁抵抗の単位は、一般に MΩ(メガオーム)で表す。

(三) 船内電路の接地及び短絡について述べた次の文の中で、適当でないものは、どれか。1つあげよ。

- (ア) 接続部の線が外れて船体に接触すると、接地を生じる。
- (イ) 2線間の絶縁が不良になって接触すると、短絡を生じる。
- (ウ) 接地が生じた場合、接地部にスパークを発生し火災の原因となる。
- (エ) 短絡を生じた場合、電線には微少な電流しか流れなくなる。

3(←) 船内作業で使用する工具に関する次の問い合わせに答えよ。

- (1) タップ及びダイスは、それぞれどのようなことに用いるか。
- (2) さらいナットは、ボルトとナットのうち、どちらに用いるか。
- (3) けがき針は、どのようなことに用いるか。

(口) 油圧装置に関する次の問い合わせに答えよ。

- (1) 油圧装置を甲板機械に用いる場合、どのような優れた点があるか。
- (2) 油圧装置の運転中、油圧ポンプについて、どのようなことを点検するか。

202502

5 E キ 3

1 1/2 時間

(配点 各問 100, 総計 200)

1 (一) 燃料重油に関する次の問い合わせに答えよ。

- (1) 加熱すると、水分やスラッジなどの不純物が分離しやすくなるのは、なぜか。
- (2) タンク内では、上記(1)で分離させた不純物は、どこにたまるか。(理由とともに記せ。)

(二) 温度及び圧力に関する次の問い合わせに答えよ。

- (1) 1 kg の水に 42 kJ{10 kcal} の熱を加えると、水の温度は、約何度上昇するか。
- (2) 水の体積が最も小さくなる温度は、何度か。
- (3) 圧力計で測った圧力(ゲージ圧)が 0.4 MPa{4 kgf/cm<sup>2</sup>} とすると、絶対圧では、いくらか。
- (4) 水面下 1 m にある点に働く水頭による圧力は、いくらか。ただし、水の密度を 1000 kg/m<sup>3</sup> とする。

注 : (3)(4)は、SI(国際単位系)又は重力単位系いずれで答てもよい。

(三) 船体の主要寸法に関する次の文の中で、正しくないものは、どれか。1つあげよ。

- ⑦ 全長とは、船体の最前端から最後端までの水平距離をいう。
- ① 垂線間長とは、船体の船首垂線から船尾垂線までの水平距離をいう。
- ⑨ 全幅とは、船体の最広部で、外板の外面から反対舷の外板の外面までの水平距離をいう。
- ⑤ 型深さとは、船体中央で、キールの上面から満載喫水線までの垂直距離をいう。

2 (一) 非破壊検査に関する次の文の [ ] の中に適合する字句を記せ。

- (1) [⑦] 検査は、特別な手段を用いることなく [①] から傷や腐食の状況を観察する方法である。
- (2) 打音(打診)検査は、対象物を [⑨] や打音棒などを用いてたたき、内部の傷や [⑩] の緩みなどを検査する方法である。
- (3) [⑪] は、対象物の表面に [⑫] を塗り、傷に十分にしみ込ませたのち、表面の [⑬] を除去し、[⑭] を吹き付け表面の傷を検知する方法である。

(二) 縦 1.8 m、横 2 m、高さ 1.2 m の箱形タンクに燃料油が 85 % 積み込まれている。このタンクは、底面から 15 cm の高さまで燃料油を使用できるものとすれば使用できる燃料油は、何リットルか。

202502

5 E シ

1 1/2 時間

(配点 各問 100, 総計 200)

1 (一) 機関部における、航海当直基準(運輸省告示)に関する次の文の [ ] の中の⑦～⑪に適合する字句を、下記①～⑫の語群の中から選べ。

機関部の当直を行う者は、自己の [ ] について精通するとともに、次に掲げる事項についての [ ] 及び能力を有していること。

- (1) 船内 [ ] 装置の使用
- (2) 機関区域からの [ ] 経路
- (3) 機関区域の [ ] 装置
- (4) 機関区域の消火設備

語群 : 

① 脱出	② 知識	③ 確認	④ 退船
⑤ 通話	⑥ 警報	⑦ 制御	⑧ 電気
⑨ 任務	⑩ 報告	⑪ 連絡	⑫ 作業

(二) 航行中、船内の燃料油貯蔵タンクの測深(サウンディング)を行う場合の要領を記せ。

2 (一) 荒天航行中、主機の運転について注意しなければならない事項をあげよ。

(二) 船内において、次の(1)～(3)の作業に必要な保護具をそれぞれあげよ。

- (1) やけどのおそれのある作業
- (2) 粉じんを発散する場所で行う作業
- (3) 騒音の激しい場所における作業